



SCHEINWERFERSCHEIBEN NEU- BESCHICHTUNG

2 IN 1 SCHEINWERFER KLARLACK



DIE ALTERNATIVE.

NEU LACKIEREN STATT AUSTAUSCH.

Die Scheinwerferscheiben eines Fahrzeuges sind permanent vielfachen Belastungen ausgesetzt. Steinschlag, UV-Licht, Beschädigungen beim Einparken, falsche Pflege und andere mechanische Einflüsse können die Oberflächen der Polycarbonat-Scheinwerfer eintrüben oder Kratzer und Spuren hinterlassen.

- Neu lackieren anstatt austauschen
- Bei allen Scheinwerferscheiben aus Polycarbonat einsetzbar
- 2K 2in1 - Primer und Klarlack in einem
- Durch nachfolgende 2K-Schutzlackierung dauerhafter Schutz
- Optische Aufbereitung „wie neu“




Hochwertige Aufbereitung



Oberflächiger Verwitterungsschaden, Vergilbung

Reinigen des Scheinwerfers mit Silikon-Entferner
Schleifschritt 1: P1000, feucht maschinell
Schleifschritt 2: P2000, feucht maschinell
Versiegelung: SprayMax 2K 2in1 Scheinwerferklarlack


Reparatur



Kratzer, Steinschläge im Lackbereich bzw. durchgehend bis Kunststoffscheibe

Reinigen des Scheinwerfers mit Silikon-Entferner
Schleifschritt 1: P180, trocken maschinell
Schleifschritt 2: P320, trocken maschinell
Schleifschritt 3: P500, trocken maschinell
Schleifschritt 4: P800, trocken maschinell
Schleifschritt 5: P1000, feucht maschinell
Schleifschritt 6: P2000, feucht maschinell
Versiegelung: SprayMax 2K 2in1 Scheinwerferklarlack

Keine Reparatur



Tiefe Beschädigungen der Kunststoffscheibe

keine Reparatur möglich, Austausch notwendig

AUFBEREITUNG KUNSTSTOFFSCHEIBE



VORHER

Scheinwerfer eingetrübt und vergilbt.




REINIGEN

mit SprayMax Silikon-Entferner.



SCHLEIFEN

mit verschiedenen Körnungen. Mit P180 beginnen.



ZWISCHENREINIGUNG

je Schleifschritt mit SprayMax Aqua Silikon-Entferner.



ENDREINIGUNG

mit Staubbindetuch.



2K AKTIVIEREN



2K KLARLACK APPLIZIEREN

Nach vollständiger Trocknung 2in1 SprayMax 2K Scheinwerferklarlack auftragen.



TROCKNEN

über 20°C über Nacht oder mit IR.



NACHHER

Scheinwerferscheibe wieder klar. Eintrübung und Vergilbung entfernt, Scheibe hochwertig, dauerhaft versiegelt.

mehr Sicherheit



Kosten sparend



Wert steigernd



TECHNISCHE DATEN

2K 2IN1 SCHEINWERFERKLARLACK, 250 ML, ART.-NR.: 684 068

	Vorbehandlung Scheinwerferscheibe gründlich mit SprayMax Silikon-Entferner, Art.-Nr. 680 090, reinigen, anschließend je nach Zustand und Verfahren schleifen.
	Vorbereitung 2K-Komponenten gemäß Beschreibung auslösen (Schütteln, 2K-Komponenten auslösen, schütteln). Probesprühen.
	Spritzgänge Einen dünnen Spritzgang applizieren, anschließend einen weiteren geschlossenen Spritzgang applizieren um Oberflächenglätte herzustellen
	Spritzabstand 15–20 cm
	Trocknung 20°C: über Nacht bzw. forciert: 10 min Endablüßzeit einhalten, danach 25-30 min bei 60°C Objekttemperatur trocknen.
	Weiterbearbeitung Nach Trocknung über Nacht bei Raumtemperatur (20°C) oder 30 min bei 60°C mit handelsüblichen Polituren polierbar
	Verarbeitungszeit Ca. 8h/20°C Raumtemperatur. Die Verarbeitungszeit ist abhängig von der Umgebungstemperatur. Höhere Temperaturen führen zu einer verkürzten, niedrige Temperaturen zu einer längeren Topfzeit.
	Empfehlung Optimale Verarbeitung bei 18°C–25°C und einer relativen Luftfeuchte von 40-50%.

Abgestimmtes Sortiment: / Wir empfehlen:

- Für die Grundreinigung SprayMax Silikon-Entferner, Art.-Nr. 680 090
- Für die schnelle Reinigung zwischen den Schleifschritten SprayMax Aqua Silikon-Entferner, Art. Nr. 680 094



Eine Marke der

Peter Kwasny GmbH

Heilbronner Straße 96

D-74831 Gundelsheim

Telefon: +49 62 69 / 95 - 0

Telefax: +49 62 69 / 95 80

info@kwasny.de

www.kwasny.com

www.spraymax.com